

**Czyszczenie powłok ochronnych i dekoracyjnych na wyrobach firmy Fam:**

1. Powierzchnie wyrobów należy czyścić przy użyciu wilgotnej, miękkiej bawełnianej ściereczki.
2. Powierzchnie szlifowane należy wycierać wzdłuż kierunku szlifowania a nie w poprzek.
3. Należy unikać środków szorstkich i trących, które mogą spowodować zarysowania.
4. Nie zaleca się stosowania żadnych środków chemicznych za zwłaszcza zawierające wybielacze (podchloryn sodowy), sól lub inne środki czyszczące zawierające chlorki.

**Warunki użytkowania powłok galwanicznych i lakierniczych dla wyrobów FAM oraz produkowanych usługowo:**

1. Powłoki galwaniczne standardowe nakładane na powierzchniach zewnętrznych wyrobu przeznaczone są głównie do użytkowania w warunkach:  
Powłoki chromowe i niklowe linia zawieszkowa: PN EN 1670 klasa 2  
Powłoki niklowe nakładane bębnowo: PN EN 1670 klasa 1  
Powłoka miedziana: PN EN 1670 klasa 0  
Pozostałe powłoki: PN EN 1670 klasa 1
2. Powłoki lakiernicze uzyskiwane metodą proszkową: PN EN 1670 klasa 3.
3. Powłoki lakiernicze uzyskiwane metodą lakierowania natryskowego: PN EN 1670 klasa 2.
4. Inne wymagania, co do warunków użytkowania, muszą być uzgadniane indywidualnie dla każdego zamówienia.